














Notice de montage réf. 9690.07

DETECTEUR DE RECU
REVERSING SENSOR
SENSORE DI RETROMARCIA
RÜCKWÄRTSGANGSENSOR
ACHTERUITRIJSSENSOR
CZUJNIK BIEGU TYLNEGO
CIDLO ZPETNÉHO CHODU
HÁTRAMENET ÉRZÉKELŐ
SENSOR DE MARCHA-ATRÁS




L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR UN PROFESSIONNEL
 THE EQUIPMENT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN
 L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO QUALIFICATO
 DIE INSTALLATION MUß DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER VERGENOMMEN WERDEN
 DE INSTALLATIE MOET DOOR EEN GEKwalificeerd TECHNICUS WORDEN UITGEVOERD
 A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO COMPETENTE
 LA INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR UN TÉCNICO CUALIFICADO
 INSTALACJA MUSI BYC WYKONANA PRZEZ WYKwalifikowanego TECHNIKA






ø 2,5 mm



ø 19 mm
réf. 9871.RQ



T20
T30




10

107



1,10h

1




Service Box






Citroën Service


2





3




4



5





6



7




8







T 4x

9




10



11




K




x 2




12



x 2



13



14

107



OFFSET



VOL.



SENS.

V81596A



Notice de montage réf. 9690.07


DETECTEUR DE REcul
REVERSING SENSOR
SENSORE DI RETROMARCIA
RÜCKWÄRTSGANGSENSOR
ACHTERUITRIJSSENSOR
CZUJNIK BIEGU TYLNEGO
CIDLO ZPETNÉHO CHODU
HÁTRAMENET ÉRZÉKELŐ
SENSOR DE MARCHA-ATRÁS





L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR UN PROFESSIONNEL
THE EQUIPMENT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN
L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO QUALIFICATO
DIE INSTALLATION MUß DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER VERGENOMMEN WERDEN
DE INSTALLATIE MOET DOOR EEN GEKWALIFICEERD TECHNICUS WORDEN UITGEVOERD
A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO COMPETENTE
LA INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR UN TÉCNICO CUALIFICADO
INSTALACJA MUSI BYC WYKONANA PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA



03/2007









207




1,10h


1




Infotec

2






6




D1


x 4



7




I




E

II



M

III




G


8




9





T



10




11



12



13



207









 OFFSET VOL. SENS.

Notice de montage réf. 9690.07

DETECTEUR DE RECU
REVERSING SENSOR
SENSORE DI RETROMARCIA
RÜCKWÄRTSGANGSENSOR
ACHTERUITRIJSSENSOR
CZUJNIK BIEGU TYLNEGO
CIDLO ZPETNÉHO CHODU
HÁTRAMENET ÉRZÉKELŐ
SENSOR DE MARCHA-ATRÁS



L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR UN PROFESSIONNEL
 THE EQUIPMENT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN
 L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO QUALIFICATO
 DIE INSTALLATION MUß DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER VERGENOMMEN WERDEN
 DE INSTALLATIE MOET DOOR EEN GEKwalificeerd TECHNICUS WORDEN UITGEVOERD
 A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO COMPETENTE
 LA INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR UN TÉCNICO CUALIFICADO
 INSTALACJA MUSI BYC WYKONANA PRZEZ WYKwalifikowanego TECHNIKA



207 SW




1,10h

1




Service Box


2




3



4



5



4x





S


D



x 4



I



E

II






M

III




G

6



4x


T



7




x 2




 - n°2202 pos. 4
 +  - pos. 2 (masse)

8




x 2



9



+



x 2

10

207 SW



OFFSET



VOL.








SENS.

Notice de montage réf. 9690.07

DETECTEUR DE RECU
REVERSING SENSOR
SENSORE DI RETROMARCIA
RÜCKWÄRTSGANGSENSOR
ACHTERUITRIJSSENSOR
CZUJNIK BIEGU TYLNEGO
CIDLO ZPETNÉHO CHODU
HÁTRAMENET ÉRZÉKELŐ
SENSOR DE MARCHA-ATRÁS



L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR UN PROFESSIONNEL
 THE EQUIPMENT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN
 L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO QUALIFICATO
 DIE INSTALLATION MUß DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER VERGENOMMEN WERDEN
 DE INSTALLATIE MOET DOOR EEN GEKwalificeerd TECHNICUS WORDEN UITGEVOERD
 A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO COMPETENTE
 LA INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR UN TÉCNICO CUALIFICADO
 INSTALACJA MUSI BYC WYKONANA PRZEZ WYKwalifikowanego TECHNIKA



308




1,50h

1




Service Box


2




3



4






5



4x


S




6




T





4x




7



8




9



10

308



OFFSET VOL. SENS.

4007




1,10h

1





NON

2



2




Peugeot 4007


L




4x



3





4



D1

S



I




II




III




5



6



7



Rouge -> blanc-or, conn 14 V





8




Noir et Jaune - masse



&




9



10

Peugeot 4007



OFFSET



VOL.



SENS.

Bipper




1,30h

1




Service Box


2




3



4



5



4x





S


D



x 4



I



E

II



M

III




G

6




T








4x

7





	-	n°220 pos.3
 + 	-	pos. 4 (masse)

8



9



10

Bipper






 OFFSET VOL. SENS.






Notice de montage

réf. 9690.07

DETECTEUR DE RECU
REVERSING SENSOR
SENSORE DI RETROMARCIA
RÜCKWÄRTSGANGSENSOR
ACHTERUITRIJSSENSOR
CZUJNIK BIEGU TYLNEGO
CIDLO ZPETNÉHO CHODU
HÁTRAMENET ÉRZÉKELŐ
SENSOR DE MARCHA-ATRÁS



L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR UN PROFESSIONNEL
 THE EQUIPMENT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN
 L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO QUALIFICATO
 DIE INSTALLATION MUß DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER VERGENOMMEN WERDEN
 DE INSTALLATIE MOET DOOR EEN GEKwalificeerd TECHNICUS WORDEN UITGEVOERD
 A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO COMPETENTE
 LA INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR UN TÉCNICO CUALIFICADO
 INSTALACJA MUSI BYC WYKONANA PRZEZ WYKwalifikowanego TECHNIKA




308 SW



1,10h


1




2




Service Box



3




4




5



6







4x




S

+


D1




7



8



9



x 2





+



- n°2202 pos. 2
- pos. 3 (masse)


10




11




+




x 2



12



13



308SW








OFFSET VOL. SENS.

Notice de montage réf. 9690.07

DETECTEUR DE RECU
REVERSING SENSOR
SENSORE DI RETROMARCIA
RÜCKWÄRTSGANGSENSOR
ACHTERUITRIJSSENSOR
CZUJNIK BIEGU TYLNEGO
CIDLO ZPETNÉHO CHODU
HÁTRAMENET ÉRZÉKELŐ
SENSOR DE MARCHA-ATRÁS



L'INSTALLATION DOIT ÊTRE ASSURÉE PAR UN PROFESSIONNEL
 THE EQUIPMENT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED TECHNICIAN
 L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA DA UN TECNICO QUALIFICATO
 DIE INSTALLATION MUß DURCH EINEN QUALIFIZIERTEN TECHNIKER VERGENOMMEN WERDEN
 DE INSTALLATIE MOET DOOR EEN GEKwalificeerd TECHNICUS WORDEN UITGEVOERD
 A INSTALAÇÃO DEVE SER FEITA POR UM TÉCNICO COMPETENTE
 LA INSTALACION DEBE SER REALIZADA POR UN TÉCNICO CUALIFICADO
 INSTALACJA MUSI BYC WYKONANA PRZEZ WYKwalifikowanego TECHNIKA



Partner (B9)



1,30h


1




2




Service Box




3



4





5



4x

S



4x

I



II




M



G



6



F

+



x 2




7



+



8



T


4x

9



+


F



x 2

p. 7/8


10



 - n°2202 (jaune)

11

Partner (B9)






 OFFSET VOL. SENS.